



**Comment s'assurer qu'une machine de fraisage 3 ou 5 axes choisie est capable de réaliser des pièces dans les tolérances ?**



2.620.260.2

# Sommaire

<b>1. Connaître le moyen.....</b>	<b>6</b>
1.1. Précision et géométrie .....	6
1.2. Broche .....	9
1.3. Dynamique machine .....	13
1.4. Chaîne de mesure .....	17
<b>2. Suivre le moyen.....</b>	<b>19</b>
2.1. Chaîne de mesure .....	19
2.2. Contrôle du point pivot RTCP .....	20
<b>3. Valider le moyen .....</b>	<b>22</b>
3.1. Pièce de référence .....	22
<b>4. Environnement.....</b>	<b>23</b>
4.1. Machine .....	23
4.2. Process de fabrication.....	23
<b>5. Conclusion .....</b>	<b>24</b>
<b>6. Annexes.....</b>	<b>25</b>
6.1. Réglages CN.....	25
6.2. Précision sur machine .....	33
6.3. Validation précision sur centre d'usinage 5 axes .....	34

## Comment s'assurer qu'une machine de fraisage 3 ou 5 axes choisie est capable de réaliser des pièces dans les tolérances ?

---

Comment s'assurer de la fiabilité d'une machine de fraisage 3 ou 5 axes dans le temps ?

Sera-t-elle toujours capable de produire des pièces dans les tolérances souhaitées ?

Bien qu'il n'existe pas de tests normalisés pour qualifier et suivre les performances opérationnelles de la machine, il est important de se référer à des procédures simples et de réaliser régulièrement des tests pratiques. Objectif : s'assurer de la précision de la machine avant de lancer les productions.

Ce guide accompagne les entreprises de la mécanique dans le suivi des machines de fraisage UGV 3 ou 5 axes, en insistant sur les éléments clés liés à la précision. L'ensemble des essais définis et préconisés ont été validés en situation.

---

cetim.fr

Centre technique des industries mécaniques

52, avenue Félix-Louat • B.P. 80067

60304 Senlis cedex

Tél. : 03 44 67 36 82

